

Pagina 1 di 1	AZ. OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO MILANO Servizio di Prevenzione e Protezione
Emissione: 8.11.1996  Aggiornamento: 27.9.2001	<b>PROCEDURA N. 10</b>  <b>LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA UTILIZZO DI MACCHINE</b>
Destinatari	Tutto il Personale dell'azienda.

1. Tutti gli organi in movimento devono essere protetti contro i contatti accidentali. E' vietato, pertanto, rimuovere le coperture protettive.
2. Gli schermi atti a prevenire il rischio di proiezione di oggetti e frammenti non devono essere rimossi; ove ciò non sia possibile, si deve minimizzare il rischio utilizzando DPI adeguati (occhiali, visiere).
3. Non si devono rimuovere i sistemi di captazione e aspirazione di vapori, polveri e liquidi. Prima di iniziare il lavoro si deve controllare che tali sistemi funzionino.
4. Verificare che i dispositivi di protezione meccanici ed elettrici siano idonei e attivati.
5. Dopo la manutenzione, i dispositivi eventualmente rimossi devono essere immediatamente ripristinati.
6. Gli organi di azionamento devono essere manovrabili solo in modo intenzionale.
7. Si deve verificare periodicamente che il pulsante di arresto in emergenza delle macchine sia funzionante.
8. Posizionare le sorgenti luminose al fine di illuminare le macchine in modo idoneo alla lavorazione. Si devono evitare intermittenze, abbagliamenti, ombre ed effetti stroboscopici.
9. Non si devono effettuare operazioni di pulizia o manutenzione delle macchine in moto.
10. Si devono osservare le prescrizioni impartite della cartellonistica affissa.
11. Le macchine devono essere installate, utilizzate, mantenute, riparate e regolate in maniera conforme alle istruzioni del manuale fornito a corredo delle stesse.
12. Gli utensili che eventualmente possono essere montati sulle macchine devono essere conformi alle caratteristiche richieste per essi nel manuale di istruzioni delle macchine.